


دستگاه جوش لیزری فیبری



- جوش عمیق و باریک بسیار تمیز و منظم
- سرعت جوشکاری بالا
- جوش دو فلز بدون استفاده از مواد پرکننده
- جوش دو فلز از یک جنس و حتی جنس های مختلف
- دفرمه نشدن در اثر حرارت
- استحکم بالای جوش به اندازه فلز پایه و حتی فراتر از آن
- کارکرد ساده و یادگیری سریع
- طول عمر زیاد در تولیدات با حجم بالا در مقایسه با جوش قوس الکتریکی
- سیاه نشدن و اثر نگذاشتن در پشتکار
- جوشکاری ورق های نازک حتی نازک تر از ۰/۳ میلیمتر
- کاهش مصرف انرژی الکتریکی تا ۸۰ درصد در مقایسه با جوشکاری قوس الکتریکی
- جوشکاری در شرایط خاص، در میدان الکترومغناطیس، خلا، در حضور گاز های خاص و در زیر مواد شفاف
- جوش تمیز بدون وجود ناخالصی
- جوشکاری راحت قطعات پیچیده و غیر قابل دسترس